

A.P.E.S. s.c.p.a.Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA
C.F e P.I 01699440507

Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

CASTELLINA MARITTIMA – VIA DELLA REPUBBLICA 100

Il fabbricato in esame, identificato con codice **70100106**, si trova in Via della Repubblica 100, all'interno di una zona residenziale nel Comune di Castellina Marittima, Pisa.

L'edificio, nel suo complesso, è stato realizzato a cavallo dell'anno 1959, ed è costituito da tre piani fuori terra, serviti da un unico vano scala; su ciascun piano sono presenti due unità abitative. Nel fabbricato sono presenti anche delle cantine non riscaldate nel piano seminterrato.

Complessivamente risultano, pertanto n. 6 appartamenti distribuiti ai vari piani.

La struttura è realizzata in muratura portante, con pareti opache verticale da 30cm di spessore circa. La struttura della copertura risulta a falde ed è costituita da travetti portanti e tavelloni forati con manto in laterizio e tegole in terracotta. Gli infissi sono in legno a vetro singolo provvisti di oscuranti costituiti da avvolgibili in PVC.







Documentazione fotografica







A.P.E.S. s.c.p.a.

Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA C.F e P.I 01699440507

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a

Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

1	INTERVENTI MINIMI RICHIESTI	 posa in opera di cappotto termico sostituzione caldaia + corpi scaldanti + valvole termostatiche + sonda esterna + eventuale sistema di evacuazione (singolo o collettivo) sostituzione infissi + sistemi oscuranti + rifacimento davanzali coibentazione del tetto
2	CRITICITÀ PRESENTABILI IN FASE DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	 difficoltà di posa in opera del cappotto a causa di presenza di cavi elettrici in facciata presenza di verande chiuse (probabilmente abusive)
3	ULTERIORI INTERVENTI NECESSARI NON RICOMPRESI NEL BONUS OGGETTO DI OFFERTA TECNICA	 ripristino frontalini e bordi sostituzione lattoneria sistemazione marciapiedi in cattivo stato di conservazione sostituzione infissi corpo non scaldato tinteggiatura corpo scala

